

## ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS, VYBAVENÍ

### Základní popis:

- Důvodem opravy skladby podlahy kuchyni v MŠ Velká Chuchle a přilehlých prostor je vzlínající vlhkost a degradace stávající dlažby
- Stávající stav je základová deska, hydroizolace (živičné modifikované pásy), tepelná izolace 10cm, vyrovnávací vrstva písku, betonová mazanina 8cm, hydroizolace, dlažba
- Při sondách v podlaze, byla zjištěna vzlínající vlhkost, díky které došlo ke kompletnímu podmáčení betonové mazaniny

### Návrh opatření:

- Vybourání skladby podlahy až po izolaci spodní stavby (modifikované živičné pásy)
- Kompletní oprava hydroizolace – modifikovaných živičných pásů tl. 1cm + nová vrstva + penetrace
- Tepelná (kročejová) izolace tl. 10cm
- Separční fólie
- Betonová mazanina tl. 8cm včetně výztuže
- Tekutá hydroizolace podlahy + sokl
- Pokládka dlažby + soklů + epoxidová spárovací hmota
- Otlučení vlhkých omítek
- Penetrace podkladu
- Sanační omítka
- Prodyšná malba

Během prací je nutná kontrola vpustí a odtoku kanalizace. V podlaze jsou umístěny podlahové vpusti - podklad vyspádovat tak, aby byl zajištěn odtok do těchto vpustí.

Součástí zakázky je i odvoz a likvidace vybouraných konstrukcí, úklid.

### Specifikace použitých materiálů:

- Dlažba formát 30x30 cm protiskluz R10 např. typ Taurus granit protiskluz
- Epoxidová spárovací hmota
- Modifikovaný živičný pás typu Glastek 40 special mineral
- Podlahový polystyren EPS 100 Z tl. 100mm
- Hydroizolační povlak – nátěr Xypex® Concetrated, krystalická hydroizolace
- Betonový potěr C 25/30 tl. 80mm s výztuží – drát 5mm, oka 150x150mm
- Otlučení vlhkého zdiva cca do výšky 1m u vnitřních příček
- Rozsah prací dle půdorysu v příloze
- 2ks podlahová vpust' 138x138mm rošt. Nerezový + zápachová uzávěrka
- 1ks ACO hygienická vpust' 200x200mm, boční odtok DN100, kalový koš, pachový uzávěr, nerez rošt Quadrato

